

# 东莞市占超金属表面处理有限公司职业病危害现状评价报告

## 粤鑫职现状 2022009 号

用人单位	名称	东莞市占超金属表面处理有限公司	
	地址	广东省东莞市麻涌镇麻三村豪丰电镀、印染专业基地东莞市光亮有色金属有限公司 1 号厂房第一层	
	联系人	刘东亮	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		陈子威、陈婧、田霞、彭爱华	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-07-09	陈子威、陈婧	刘东亮
	2022-07-21	田霞、彭爱华	刘东亮
现场采样	2021-07-22	田霞、彭爱华	刘东亮
	2022-07-23	田霞、彭爱华	刘东亮
	2022-07-21	田霞、彭爱华	刘东亮
现场检测	2022-07-22	田霞、彭爱华	刘东亮
	2022-07-23	田霞、彭爱华	刘东亮
	编制评价报告	2022-10-20	陈婧

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



