

东莞市的美五金制品有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2022016 号

用人单位	名称	东莞市的美五金制品有限公司	
	地址	广东省东莞市麻涌镇麻三村豪丰电镀、印染专业基地标准电镀厂房 B09 第 2 层 2 单元	
	联系人	刘祥云	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		田霞、彭爱华、侯书志、尹志华	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-06-28	侯书志、尹志华	吴沛芳
现场采样	2022-07-04	田霞、彭爱华	吴沛芳
	2022-07-05	田霞、彭爱华	吴沛芳
	2022-07-06	田霞、彭爱华	吴沛芳
现场检测	2022-07-04	田霞、彭爱华	吴沛芳
	2022-07-05	田霞、彭爱华	吴沛芳
	2022-07-06	田霞、彭爱华	吴沛芳
编制评价报告	2022-09-28	尹志华	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

