

东莞市联道金属表面处理有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2022018 号

用人单位	名称	东莞市联道金属表面处理有限公司	
	地址	广东省东莞市麻涌镇广麻大道 126 号 17 号楼 402 室	
	联系人	李闪	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		陈子威、侯书志、彭爱华、田霞、尹志华	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-06-28	陈子威、侯书志	李闪
现场采样	2022-07-14	彭爱华、田霞	李闪
	2022-07-15	彭爱华、田霞	李闪
	2022-07-16	彭爱华、田霞	李闪
现场检测	2022-07-14	彭爱华、田霞	李闪
	2022-07-15	彭爱华、田霞	李闪
	2022-07-16	彭爱华、田霞	李闪
编制评价报告	2022-11-01	尹志华	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

