

# 惠州森江家具有限公司职业病危害现状评价报告

## 粤鑫职现状 2022021 号

|           |            |                             |        |
|-----------|------------|-----------------------------|--------|
| 用人单位      | 名称         | 惠州森江家具有限公司                  |        |
|           | 地址         | 广东省惠州市博罗县石湾镇永石大道溜吓董屋村大埔心工业区 |        |
|           | 联系人        | 方小英                         |        |
| 技术服务机构名称  |            | 广东鑫诚检测技术有限公司                |        |
| 技术服务项目组人员 |            | 陈子威、陈婧                      |        |
| 环节        | 时间         | 参与人员名单                      | 陪同人员名单 |
| 现场调查      | 2022-08-11 | 陈子威、陈婧                      | 方小英    |
| 现场采样      | 2022-08-25 | 陈子威、陈婧                      | 方小英    |
|           | 2022-08-26 | 陈子威、陈婧                      | 方小英    |
|           | 2022-08-27 | 陈子威、陈婧                      | 方小英    |
| 现场检测      | 2022-08-25 | 陈子威、陈婧                      | 方小英    |
|           | 2022-08-26 | 陈子威、陈婧                      | 方小英    |
|           | 2022-08-27 | 陈子威、陈婧                      | 方小英    |
| 编制评价报告    | 2022-11-24 | 陈婧                          |        |

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



