

东莞圣隆表面处理有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2022007 号

用人单位	名称	东莞圣隆表面处理有限公司	
	地址	广东省东莞市麻涌镇麻三村广麻大道豪丰环保产业园 BO8 栋 4 楼 2、3 单元	
	联系人	王猛强	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		陈婧、彭爱华、黄伟杰	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-11-11	陈婧、彭爱华	王猛强
现场采样	2022-11-24	陈婧、黄伟杰	王猛强
	2022-11-25	陈婧、黄伟杰	王猛强
	2022-11-26	陈婧、黄伟杰	王猛强
现场检测	2022-11-24	陈婧、黄伟杰	王猛强
	2022-11-25	陈婧、黄伟杰	王猛强
	2022-11-26	陈婧、黄伟杰	王猛强
编制评价报告	2022-12-30	陈婧	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)



