

东莞市翰卓金属表面处理有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2022026 号

用人单位	名称	东莞市翰卓金属表面处理有限公司	
	地址	广东省东莞市麻涌镇广麻大道 126 号 25 号楼 301 室	
	联系人	汤先生	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		陈婧、彭爱华、陈子威、黄伟杰	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-11-29	陈婧、彭爱华	汤光辉
现场采样	2022-12-12	陈子威、黄伟杰	汤光辉
	2022-12-13	陈子威、黄伟杰	汤光辉
	2022-12-14	陈子威、黄伟杰	汤光辉
现场检测	2022-12-12	陈子威、黄伟杰	汤光辉
	2022-12-13	陈子威、黄伟杰	汤光辉
	2022-12-14	陈子威、黄伟杰	汤光辉
编制评价报告	2023-01-12	陈婧	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

