

东莞市协琪五金制品有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2022015 号

用人单位	名称	东莞市协琪五金制品有限公司	
	地址	广东省东莞市麻涌镇广麻大道 126 号 6 号楼 301 室	
	联系人	陈培	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		陈婧、彭爱华、陈子威	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-11-11	陈婧、彭爱华	陈培
现场采样	2022-11-30	陈婧、陈子威	陈培
	2022-12-01	陈婧、陈子威	陈培
	2022-12-02	陈婧、陈子威	陈培
现场检测	2022-11-30	陈婧、陈子威	陈培
	2022-12-01	陈婧、陈子威	陈培
	2022-12-02	陈婧、陈子威	陈培
编制评价报告	2023-03-09	陈婧	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

