东莞市百田五金制品有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2022025 号

用人单位	名称	东莞市百田五金制品有限公司	
	地址	广东省东莞市麻涌镇麻三村豪丰电镀印染专业基地迈强五金制品有限公司 2 号厂房 3 楼	
	联系人	叶进庆	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		彭爱华、陈婧、黄伟杰	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2022-11-29	彭爱华、陈婧	叶进庆
现场采样	2022-12-08	陈婧、黄伟杰	叶进庆
	2022-12-09	陈婧、黄伟杰	叶进庆
	2022-12-10	陈婧、黄伟杰	叶进庆
现场检测	2022-12-08	陈婧、黄伟杰	叶进庆
编制评价报告	2023-03-29	陈婧	

（证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像）