

佛山市高明唐采涂料有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2023004 号

用人单位	名称	佛山市高明唐采涂料有限公司	
	地址	广东省佛山市高明区沧江工业园明城工业园	
	联系人	邓小玲	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		黄伟杰、陈婧、陈子威	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-06-08	黄伟杰、陈婧	邓小玲
现场采样	2023-07-06	黄伟杰、陈子威	邓小玲
	2023-07-07	黄伟杰、陈子威	邓小玲
	2023-07-08	黄伟杰、陈子威	邓小玲
现场检测	2023-07-06	黄伟杰、陈子威	邓小玲
	2023-07-07	黄伟杰、陈子威	邓小玲
	2023-07-08	黄伟杰、陈子威	邓小玲
编制评价报告	2023-09-11	陈婧	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

