

中山置盈化工科技有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2023003 号

用人单位	名称	中山置盈化工科技有限公司	
	地址	广东省中山市民众镇沙仔村东沙路 23 号之一	
	联系人	冼文宜	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		陈子威、陈婧、黄伟杰、田霞、彭爱华	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-06-20	陈子威、陈婧	冼文宜
现场采样	2023-07-20	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-21	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-22	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-24	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-25	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-26	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
现场检测	2023-07-20	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-21	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-22	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-24	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-25	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
	2023-07-26	陈子威、黄伟杰、田霞、彭爱华	冼文宜
编制评价报告	2023-10-30	陈婧	

(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)

