

中山市福泰制漆有限公司职业病危害现状评价报告

粤鑫职现状 2024003 号

用人单位	名称	中山市福泰制漆有限公司	
	地址	广东省中山市小榄镇同茂路同二街 8 号	
	联系人	梁柏松	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		黄猛、陈嘉衍	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2024-06-19	黄猛、陈嘉衍	
现场采样	2024-08-15	黄猛、陈嘉衍	
	2024-08-16	黄猛、陈嘉衍	
	2024-08-17	黄猛、陈嘉衍	
现场检测	2024-08-15	黄猛、陈嘉衍	
编制评价报告	2024-11-01	黄猛	
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)			
			
			

