

# 技术报告公开信息表

## 一、用人单位基本信息

|        |                               |          |                    |
|--------|-------------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 中山牛顿工业科技有限公司                  | 统一社会信用代码 | 91442000MA4X4ERD24 |
| 检测报告编号 | 粤鑫职定期 2024232 号               | 检测任务编号   | 粤鑫职定期 2024232 号    |
| 所属行业   | 金属结构制造                        | 企业规模     | 小型                 |
| 联系人姓名  | 黄小姐                           | 联系电话     | 15017324432        |
| 用人单位地址 | 广东省中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南 15 号之一 A 座 |          |                    |

## 二、技术服务项目组人员名单

|        |                |
|--------|----------------|
| 技术服务机构 | 广东鑫诚检测技术有限公司   |
| 项目负责人  | 黄伟杰            |
| 项目组成员  | 樊覃胜、黄伟杰、黄猛、陈嘉衍 |

## 三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2024-07-11 | 樊覃胜、黄伟杰 |         |
| 现场采样 | 无          | 无       | 无       |
| 现场测量 | 2024-11-06 | 黄猛、陈嘉衍  |         |

## 四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 | <div><p>黄伟杰、樊覃胜</p></div> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场采样相片 | 无                                                                                                    |
| 现场测量相片 |  <p>2024.11.06</p> |