

中山生动力健身器材有限公司 2025 年度职业病危害现状评 价报告 粤鑫职现状 2025004 号

用人单位	名称	中山生动力健身器材有限公司	
	地址	广东省中山市小榄镇同茂社区同茂工业园 5 号厂区（小榄镇东区股份合作经济联合社厂房）第 1 幢星棚第 1 卡	
	联系人	陈先生	
技术服务机构名称		广东鑫诚检测技术有限公司	
技术服务项目组人员		刘晓健、陈子威、黄猛	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2025-03-20	刘晓健、陈子威	
现场采样	2025-04-01	刘晓健、黄猛	
	2025-04-02	刘晓健、黄猛	
	2025-04-03	刘晓健、黄猛	
现场检测	2025-04-01	刘晓健、黄猛	
编制评价报告	2025-04-15	刘晓健	
（证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像）  			

